










TYPOWE SYTUACJE EKSPLOATACYJNE

L.p.	PROBLEM	SZKIC	ROZWIĄZANIE
1.	CIEKNĄCY KIELICH		
2.	PĘKNIĘTA RURA		
3.	PĘKNIĘTA RURA Z PRZEMIESZCZENIEM		
4.	ŁĄCZENIE RUR O RÓŻNYCH ŚREDNICACH		
5.	WSTAWIENIE DODATKOWEJ ARMATURY		
6.	NAWIERCANIE POD CIŚNIENIEM	